

Anlegeleiter

Abteilung: Kernin kehra	**Inventar-Nr.:** I
Hersteller: Kauf 31.12.2002 Carl Bertelsmann	Bezeichnung: PA-9W967
Sprossenanzahl: 26	Aufbewahrungsort: Dachstuhl
Werkstoff: Aluminium	GS-Zeichen: ja ⊘ nein ○

Mängel an / durch	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Betriebsanleitung										
Unleserlich oder nicht vorhanden	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○
Holme und Sprossen bzw. Wangen und Stufen										
Verbindungen lose	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○
Beschädigungen, Risse, Brüche, Abnutzungen	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○
Einbeulungen, Knicke	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○
Freiliegende Fasern bei glasfaserverstärktem Kunststoff	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○
Lackierung / Lasur stark beschädigt	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○
Spannstange locker oder beschädigt	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○
Füße und Zubehör										
Füße, Schuhe, Spitzen, Kappen fehlend oder beschädigt	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○
Traverse, Fußverlängerung defekt	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○
Sonstige Mängel		⊘		⊘		⊘		⊘		○
Ergebnis der Prüfung:										
Leiter ist in Ordnung und darf verwendet werden	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○	○
Reparatur ist sofort notwendig	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○
Leiter kann nicht mehr repariert werden	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	⊘	○	○
DATUM, UNTERSCHRIFT	02.9.19 Lutz Schulz		02.03.2020 Lutz Schulz		04.03.2020 Lutz Schulz		20.03.2021 Lutz Schulz			
Zur Reparatur weitergeleitet an										
DATUM, UNTERSCHRIFT										
Reparatur / Verschrottung durchgeführt:										
DATUM, UNTERSCHRIFT										