Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

Schuhmann

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1I2P06187/A (3) **16.09.2020 14:37**

(2) **Amtl. Kennzeichen** D **PA-SW 963** (1) **Fzg-Ident-Nr.** **WF0UXXTTPUDA33641**

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	LKW (N1-BB)
Hersteller (-Nr)	FORD (D) (8566)
Typ und Ausführung (-Nr)	PU2 (ASJ-00025)
Erstzulassung	04/2014
(4) Stand des Wegstreckenzählers	126.485
Zul. Gesamtmasse	2340 kg
letzte Hauptuntersuchung vom	07/2018
(3) Prüfort	0128-13/0128-13
Version Systemdaten-Anwendung	4.18

Messwerte: Betriebsbremse

Achse	links [daN]	rechts [daN]	
1	435	442	block.
2	153	167	block.

Abbremsung BBA: 51 %

Feststellbremse

links [daN]	rechts [daN]	
145	176	block.

Abbremsung FBA: 14 %

(7) **HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel** **Prüfplakette wurde zugeteilt**
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 16.09.2020, Kontrollnummer: BY-6-06-6100-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
* 5.3.4b Achse / Achsaufhängung, Traggelenk / Führungsgelenk 1. Achse links Manschette beschädigt (GM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

* Betriebsbremsanlage, Betriebsbremse Wirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung (HW)
* Räder / Reifen, Reifen - Verschleiß 1. Achse links und rechts Profiltiefe nahe Verschleißgrenze von 1,6mm, in Kürze erneuern (HW)
* Räder / Reifen, Reifen - Verschleiß 2. Achse links und rechts Profiltiefe nahe Verschleißgrenze von 1,6mm, in Kürze erneuern (HW)

145932802 8

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 09.2022

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Seite 1

(9) Ihr GTÜ-Sachverständiger
00089013 Dipl.-Ing. (FH) Christian Guist
Plöchinger
Kfz-Sachverständige GmbH & Co. KG
Franz-Silbereisen-Str. 1
94113 Tiefenbach
Tel: 0850991080

Unterschrift/Stempel

Rechnung Nr.1I2P06187/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt.*)	63,36 EUR
Summe o. MwSt.	63,36 EUR
16 % MwSt.	10,14 EUR
Gesamtbetrag	**73,50 EUR**

*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

© 2019 GTÜ mbH F-Nr. UB 05/19

Auto Second Life
Kronawitter GmbH & Co. KG
Kapellenweg 14
94107 Untergriesbach
Tel.: 08593/91370
Fax.: 08593/913720
E-Mail:
Internet:

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	PA-SW963	Erstzulassung	16.04.2014
Wegstreckenzähler	126485	Emissionsschlüssel-Nr.	35H0
Fahrzeug-Hersteller	FORD (D)	Herstellerschlüssel-Nr.	8566
Fahrzeug-Typ	PU2	Typschl.-Nr.	ASJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0UXXTTPUDA33641	Nenndrehzahl [1/min]	4000

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	Diesel mit OBD	Prüfberichtsnummer
Kraftstoffart	Diesel	

OBD-Funktionsprüfung

			Ergebnis
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus		#An	i. O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an		Aus	i. O.
Ansteuerung MIL		#Aus	i. O.

Prüfbereitschaft

Unterstützt	011010000000		
Gesetzt	000000000000	Alle Systemtests durchgeführt	i. O.

Fehlerspeicher

Abgasrelevante Fehler	0		

	Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	
Konditionierung					
Motortemp.	°C	60		80,0	i. O.
Leerlaufdrehzahl	1/min	750	950	850	i. O.
Abregeldrehzahl	1/min	4000	5150	4752	i. O.
Gasstoßmessung					
Rein.Gasst./Drehzahl	0/2000			---/---	
Messzeit	s	2,00			
Messmodus/Sonde		B/1			
Trübungs-Bandbreite	1/m		0,2	0,00	i. O.
Arithm. Mittelwert der Trübung(P)	1/m		0,52	0,00	i. O.
Beschleunigungs-Bandbreite	s		0.5	0,00	i. O.

Gasstoß-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunigungszeit	
	1/m	1/min	1/min	s	
k1	0,00	849	4723	1,50	i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Bestanden

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813) #Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen #

Kontroll-Nr.	BY-6-06-6100-63
Datum/Uhrzeit	16.09.2020 14:14
Prüfer	Heindl Michael

Unterschrift verantwortliche Person

Anerkannte Werkstatt 2020 AU 1-02582504

Bosch Abgasprüfung

Software	BEA-PC DE V3.0 - 10.2017	Abgas	BEA070 V1.19 CFFE0424
Software-Build	3.0.229.1640	Serien Nr.	0010274337
AU-Geräteleitfaden	5.01	OBD	KTS540 V3.20
Fahrzeugsolldaten	V 3.58 04.12.2019 (CC)	Serien Nr.	0120482637