

Anlegeleiter

Abteilung: Kemin Kehre	**Inventar-Nr.:** III
Hersteller: Kauf. 09.08.2014 Ernst Leiten	Bezeichnung:
Sprossenanzahl: 26	Aufbewahrungsort: Lager
Werkstoff: Aluminium	GS-Zeichen: ja ☒ nein ○

Mängel an / durch	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Betriebsanleitung Unleserlich oder nicht vorhanden	○	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○
Holme und Sprossen bzw. Wangen und Stufen Verbindungen lose	○	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○
Beschädigungen, Risse, Brüche, Abnutzungen	○	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○
Einbeulungen, Knicke	○	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○
Freiliegende Fasern bei glasfaserverstärktem Kunststoff	○	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○
Lackierung / Lasur stark beschädigt	○	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○
Spannstange locker oder beschädigt	○	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○
Füße und Zubehör Füße, Schuhe, Spitzen, Kappen fehlend oder beschädigt	○	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○
Traverse, Fußverlängerung defekt	○	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○
Sonstige Mängel		☒		☒		☒		☒		○
Ergebnis der Prüfung: Leiter ist in Ordnung und darf verwendet werden	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○	○
Reparatur ist sofort notwendig	○	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○
Leiter kann nicht mehr repariert werden	○	☒	○	☒	○	☒	○	☒	○	○
DATUM, UNTERSCHRIFT	02.09.19 Lutz Schuh		02.03.2020 Lutz Schuhn		04.05.2020 Lutz Schuhn		29.03.2021 Lutz Schuhn			
Zur Reparatur weitergeleitet an										
DATUM, UNTERSCHRIFT										
Reparatur / Verschrottung durchgeführt:										
DATUM, UNTERSCHRIFT										